



EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Errichtung von 2 Beobachtungsmessstellen	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 1
84332 Hebertsfelden	Datum: 09. - 15.04.2013	
Tel. 08721 508090 Fax 507230	Maßstab: 1:150 / 25	

GWM 1/13



GW ∇ 11.13m
(15.04.2013)


Messstellenausbau




EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Errichtung von 2 Beobachtungsmessstellen	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 2
84332 Hebertsfelden	Datum: 20.03. - 03.04.2013	
Tel. 08721 508090 Fax 507230	Maßstab: 1:180 / 25	

GWM 2/13

Ansatzpunkt: GOK



Messstellenausbau





Büro für
Hydrogeologie und
Umwelt GmbH

Großwallstadt GWM 1/2014

Anlage 3. 2

Projekt: 12053/3



Auftraggeber: Büro HG GmbH

Bearb.: si

Datum: 01.10.14

GWM 1/2014

Ausbau GWM 1/14



Höhenmaßstab 1:150



HG Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Großwallstadt GWM 2/2014
Europastraße 11, 35394 Gießen
Tel.: 0641 / 9 44 22 - 0

Anlage 2.1 Projekt Nr.: 12053/3


Projekt: Großwallstadt - Sicherung
der TwVersorgung

Auftraggeber: Büro HG GmbH

Bearb.: si

Datum: 21.10.2014

GWM 2/2014




Höhenmaßstab 1:150

EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Erkundung der MKW Fahne im Bereich Großwallstadt	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 5
84332 Hebertsfelden	Datum: 29. - 30.04.2015	
Tel. 08721 508090 Fax 507230	Maßstab: 1:100 / 25	


GWM 1-15

Ansatzpunkt: GOK



GW ▼ 17.80m
(30.04.2015)


Messstellenausbau



EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Erkundung der MKW Fahne im Bereich Großwallstadt	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 6
84332 Hebertsfelden	Datum: 06.05.2015	
Tel. 08721 508090 Fax 507230	Maßstab: 1:100 / 25	


GWM

3-15




GW ▼ 12.45m
(06.05.2015)

Messstellenausbau




EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Erkundung der MKW Fahne im Bereich Großwallstadt	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 7
84332 Hebertsfelden	Datum: 19. - 20.05.2015	
Tel. 08721 508090 Fax 507230	Maßstab: 1:100 / 25	

GWM 5-15




Messstellenausbau




EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Auftragserweiterung Großwallstadt - Teil 1 Erkundung	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 8
84332 Hebertsfelden	Datum: 13. - 20.03.2017	
Tel.: 08721/508090 Fax: 507230	Maßstab: 1:100 / 25	

GWM 1/2017




Messstellenausbau




EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Auftragserweiterung Großwallstadt - Teil 1 Erkundung	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 9
84332 Hebertsfelden	Datum: 21. - 22.03.2017	
Tel.: 08721/508090 Fax: 507230	Maßstab: 1:100 / 25	

GWM 2/2017




Messstellenausbau





EDER Brunnenbau GmbH	Objekt: Auftragserweiterung Großwallstadt - Teil 1 Erkundung	Anlage 7.1
Kreuzweg 3	AG: Gemeinde Großwallstadt	Blatt 10
84332 Hebertsfelden	Datum: 21. - 22.03.2017	
Tel.: 08721/508090 Fax: 507230	Maßstab: 1:180 / 25	

GWM 3/2017



Messstellenausbau





Anlage : 1

Projekt-Nr.: 02/267

SCHICHTENVERZEICHNIS

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: **VB 2**

Karte i.M. 1:

Nr:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts:

Name des Kartenblattes:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: **Großwallstadt**

Hoch:

Zweck der Bohrung: **Versuchsbohrung**

Kreis:

Höhe des Ansatzpunktes in m über NN: **0,00**

Baugrund:

(Ansatzpunkt **0,00** m über Gelände)

Auftraggeber: **Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg**

Objekt: **Versuchsbohrung Großwallstadt**

Bohrunternehmer: **Daldrup & Söhne AG**

Geräteführer: **Ittershagen**

Gebohrt vom **27.03.03** bis **23.04.03**

Endteufe: **53,00** m unter Ansatzpunkt ¹⁾

Bohrlochdurchmesser: bis **53,00** m **300,00** mm

Bohrverfahren bis **53,00** m **Lufthebebohrverfahren**

Unterschrift des Geräteführers

Fachtechnisch bearbeitet von

am **13.6.2003**

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei

Anzahl: **0**

unter Nr.:

¹⁾ bei Schrägbohrungen = Bohrlänge

²⁾ Verrohrte Strecken sind unterstrichen

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: Bericht: AZ:		
		Bauvorhaben:						
		Bohrung Nr.: VB 2 / Blatt 1					Datum: 13.6.2003	
1	2			3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk-gehalt					
3,00	a) Auffüllung (Sandstein)							
	b) (X), grau							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h) i)					
4,00	a) Sand							
	b)							
	c)	d)	e) braun					
	f)	g)	h) i)					
10,00	a) Sandstein, schluffig, tonig							
	b) fein-mittelkörnig							
	c)	d)	e) rotbraun					
	f)	g)	h) i)					
17,00	a) Sandstein, schluffig							
	b) fein-mittelkörnig							
	c)	d)	e) hellbraun					
	f)	g)	h) i)					
19,00	a) Sandstein, graue Tongallen							
	b) feinkörnig							
	c)	d)	e) rotbraun					
	f)	g)	h) i)					
25,00	a) Sandstein, schwach schluffig							
	b) fein-mittelkörnig							
	c)	d)	e) rotbraun					
	f)	g)	h) i)					

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung

Nr.: VB 2 / Blatt 2

Datum: 13.6.2003

1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk- gehalt				
26,00	a) Sandstein, graue Tongallen						
	b) feinkörnig						
	c)	d)	e) rotbraun				
	f)	g)	h) i)				
27,00	a) Sandstein						
	b) mittel-grobkörnig						
	c)	d)	e) rotbraun				
	f)	g)	h) i)				
28,00	a) Sandstein						
	b) mittel-grobkörnig						
	c)	d)	e) beige-rotbraun				
	f)	g)	h) i)				
30,00	a) Sandstein						
	b) mittel-grobkörnig						
	c)	d)	e) rotbraun				
	f)	g)	h) i)				
32,00	a) Sandstein						
	b) mittel-grobkörnig						
	c)	d)	e) beige-rotbraun				
	f)	g)	h) i)				
35,00	a) Sandstein						
	b) fein-mittelkörnig,sehr fest						
	c)	d)	e) rotbraun				
	f)	g)	h) i)				

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Bericht:

AZ:

Bauvorhaben:

Bohrung

Nr.: VB 2 / Blatt 3

Datum: 13.6.2003

1	2	3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen	Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾		Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang			
	e) Farbe	f) Übliche Benennung			
	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt		
36,00	a) Sandstein, graue Tongallen				
	b) fein-mittelkörnig				
	c)	d)	e) rotbraun		
	f)	g)	h)	i)	
38,00	a) Ton				
	b)				
	c)	d)	e) grau		
	f)	g)	h)	i)	
40,50	a) Sandstein				
	b) fein-mittelkörnig				
	c)	d)	e) beige		
	f)	g)	h)	i)	
43,00	a) Sandstein				
	b) fein-mittelkörnig				
	c)	d)	e) grau		
	f)	g)	h)	i)	
44,00	a) Sandstein, schluffig				
	b) fein-mittelkörnig				
	c)	d)	e) rotbraun		
	f)	g)	h)	i)	
46,00	a) Schluffstein, schwach sandig, graue Tongallen				
	b)				
	c)	d)	e) dunkel rotbraun		
	f)	g)	h)	i)	

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: Bericht: AZ:		
		Bauvorhaben:							
		Bohrung Nr.: VB 2 / Blatt 4						Datum: 13.6.2003	
1	2				3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾					Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
48,00	a) Schluffstein, feinsandig								
	b)								
	c)	d)	e) grau						
	f)	g)	h)	i)					
53,00	a) Schluffstein, tonig								
	b)								
	c)	d)	e) dunkel rotbraun						
	f)	g)	h)	i)					
¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor									