

Legende

- GOK
- GwSpiegel
- Oberkante bss, Geophysik
- Oberkante bss, geschätzt
- Oberkante Tertiär, geschätzt
- mögliche Störung

Bohrprofile


- Kies - Sand
- Sand (schluffig)
- Schluff
- Ton

Tomogramm

- A
- B
- C
- D
- E1
- E2

Bewertung
in der Anlage 3.9


Elektr. Widerstand



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 • D-35394 Gießen • Telefon 0641 • 9 44 22 - 0

PNr.: 12053/6	Ersteller: szi	Anlage: 3.1
Stand: 10/19 V1	Bearbeiter: szi	Blatt:

TwVersorgung der Gemeinde Großwallstadt
Aktualisierung und instationäre Kalibrierung des numerischen GwModells
Profil K1 Nord (SW-NE)
ohne Maßstab



Tomogramm

