

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 676 | Landratsamt Miltenberg | 41-8240.121 |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 676 | Landratsamt Miltenberg | 41-8240.121 |
| Betreiber | [Name] | Linde Material Handling GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Gießerei | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Breitendieler Str. 20 | 63937 | Weilbach |
| | EMAS [J/N] | N | ISO 14001 ff (+) [J/N] | N |
| Anlage | [Bez.] | Gießerei | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 3.7.1 | | 2.4 |

| Überwachung | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|--|----|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 12 |
| | Anlassüberwachung [J/N] | N | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 10.10.2024 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [J/N] | J | | |
| | Schwerpunkte [J/N] | N | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | N | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | u.a. Bescheide vom 09.10.1995, 22.03.2002, 11.07.2006, 09.08.2007, 14.08.2008, 28.11.2016 und 17.06.2020 | |
| | Anforderungsliste [J/N] | N | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | N | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | N |
| | | | Stilllegung [J/N] | N |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL